

## Informace pro uživatele

**PERMASTRIFE RX** je velice kvalitní samolepící PVC páska, která slouží především pro značení ve skladech, či skladovacích prostorách, kde splňuje nejnáročnější provozní podmínky. Jedná se o novinku na českém trhu a díky unikátní technologii zkosených hran je použitelná v náročných podmínkách skladovacích prostor. K aplikaci pásky nepotřebujete kvalifikovanou osobu, zastavovat provoz či dýchat škodliviny ze sprejů, postup je velice jednoduchý a rychlý. Díky kvalitě pásky, která je certifikovaná v zahraničních zkušebnách, také ušetříte čas a ve výsledku i peníze za neustálé měnění obyčejných pásek. Hodí se do běžných provozních podmínek i do extrémně zatěžovaných míst. Tento návod je aplikovatelný i pro další produkty řady PERMASTRIFE.

### Návod k použití PERMASTRIFE pásek

Návod k použití Vám usnadní práci s páskou. Poradíme Vám, jak pásku správně použít, aby Vám dobře sloužila po celou dobu své životnosti. Jednotlivé kroky Vás provedou od přípravy povrchu, aplikaci pásky až po její údržbu. Abychom Vám mohli garantovat vlastnosti této pásky, dodržujte prosím tento návod při aplikaci v interiérech. Při nesprávné aplikaci a použití pásky, neneseme zodpovědnost za případné vady. Více informací o našich páskách najdete na [www.e-safetyshop.eu](http://www.e-safetyshop.eu). Nejlepšího výsledku za všech podmínek dosáhnete, dodržíte-li následující instrukce:

#### *Skladování pásek*

Pásy skladujte v originálním obalu, jsou-li v něm dodávány. Skladujte v suchu při teplotě od 10 do 25°C mimo dosah přímého slunečního záření a působení nepříznivých povětrnostních vlivů. Zabraňte styku s chemickými látkami, zejména oleji, chemickými rozpouštědly a dalšími chemickými látkami, které mohou způsobit nevratné degenerativní změny na užitečných vlastnostech a které mohou výrazně zkrátit životnost produktu. Role pásky ukládejte na rovné pevné podložce naplocho tzv. "do komínku", předejdete tak trvalým deformacím rolí při nevhodném skladování. Samostatné pásy zakrývejte a kartony uzavírejte, samolepící pásy jsou obecně náchylné k zachytávání prachu.

Životnost produktu (doba použitelnosti) se může lišit od zákonné záruční doby. Minimální garantovaná doba životnosti produktu je za výše uvedených podmínek 12 měsíců. Produkt doporučujeme během této doby použít.

### Příprava podkladu

#### *Vhodný povrch*

Pásy se hodí na téměř všechny běžné rovné povrchy, především beton. Pásy nedoporučujeme lepit na hrubé, velmi drsné nebo vláknité materiály, dlažbu s protisklizovou úpravou a umělohmotné povrchy. Pokud jsou v povrchu spáry, díry nebo jiné nerovnosti, zarovnejte je nejprve tmelem nebo jiným vhodným prostředkem.



#### *Příprava podkladu*

Lepený povrch nejprve důkladně očistěte. Aby páska dobře držela, musí být podklad před aplikací odmaštěný a dostatečně vysušený. Vhodné je použít IPA čistič nebo jiné čisticí prostředky, které odstraní všechny nečistoty a nezanechá na povrchu kluzký film. Nepoužívejte proto denaturovaný líh, petrolej a jiné mastné přípravky. Zbytky čisticího prostředku by mohly snížit lepivost pásky nebo přilnavost lepeného povrchu.

#### *Pórovitý povrch – Penetrační nátěr*

Před aplikací pásky na pórovitý povrch (dřevo, beton, kámen) doporučujeme použít vhodný penetrační přípravek (nejlépe na bázi toluenu), který vyplní mikrostrukturu, uzavře póry povrchu a umožní tak pevnější spojení pásky a podkladu. Penetrační nátěr nechte dostatečně zaschnout. V teplém počasí doporučujeme minimálně 10 minut, v chladnějším počasí alespoň 25 minut. Je-li podklad suchý na dotek, je připraven na aplikaci pásky. Doporučujeme použít [penetrační nátěr H3506](#), který máme v nabídce.

### *Aplikace pásky*

#### *Aplikační teplota*

Pásku aplikujte při teplotě nad 10 °C (doporučená aplikační teplota je 15 - 25 °C).  
K chladnějšímu povrchu nemusí páska dobře přilnout.



#### *Obecný postup aplikace*

Nalepit pásku je velmi jednoduché. Sejměte začátek fólie, která chrání lepidlo pásky, a pásku tímto koncem přiložte na místo aplikace. Poté pomalu sundávejte zadní ochrannou vrstvu a zároveň pásku pokládejte na místo určení. Nevyvíjejte nijak zvláštní tlak, pásku nijak nenatahujte, neohýbejte a nekřivte. Teprve po celkovém nalepení pásku rukou nebo válečkem přitlačte k povrchu.



#### *Úpravy po nalepení a údržba*

##### *Aby se neodlepovaly okraje – Easy Fix*

V místech s vysokým zatížením, ve vlhku nebo tam, kde hrozí riziko odlepení okrajů a rohů (např. "okopávání" pásky ze stran), zafixujte okraje pásky pomocí kvalitního lepidla **Easy Fix**. Jedna tuba lepidla vystačí na 35 lineárních metrů. Jednoduše vytlačte kontinuálně malé množství lepidla Easy Fix podél okrajů pásky a nechte zaschnout. Po několika minutách dosáhnete perfektního povrchu s dlouhou životností. Pro lepší vlastnosti nechte pásky 48 hodin zaschnout.



#### *Čištění a údržba*

Naše pásky jsou dostatečně kvalitní a můžete je ošetřovat běžnými čisticími prostředky. Nedoporučujeme však agresivní či strojové čištění.

### **Záruka a doba použitelnosti**

#### *Záruční doba a reklamace*

Na vlastnosti pásky poskytujeme standardní záruční dobu 2 roky. Nevhodné skladování a nevhodné použití v rozporu s tímto návodem a v rozporu s obecně známými postupy používanými při aplikaci samolepicích pásek představují riziko, že nebude reklamace uznána v případě odlepení pásky od podkladu. Záruka se nevztahuje na poškození roztahováním, stlačováním, poškrábáním, či zničením posouváním palet po zemi. V rámci záruky máte nárok na bezplatnou výměnu poškozené části, kterou lze snadno odříznout a vyměnit.

#### *Doba použitelnosti*

Doba použitelnosti závisí na způsobu skladování. Při správném skladování může být doba použitelnosti delší než záruční doba, při nevhodném skladování může být naopak kratší. Podle zákona končí záruční doba uplynutím doby použitelnosti. Doporučujeme Vám proto skladovat pásku podle zásad uvedených v tomto návodu. Prodloužíte tak dobu, po kterou budete moci pásku skladovat a použít v budoucnu. Minimální garantovaná doba použitelnosti při skladování za ideálních podmínek je 1 rok.