

TECHNICKÝ LIST

PRŮHLEDNÝ PROTISKLUZOVÝ AKRYLOVÝ SPREJ

VÝROBCE No Skidding Products Inc.
266 Wildcat Road
Toronto, Ontario M3J 2N5
Canada

DISTRIBUTOR ČR VMBal s.r.o.
Na Svobodě 3152/80
723 00 Ostrava

SPECIFIKACE VÝROBKU

Snadno aplikovatelná a rychleschnoucí čirá směs akrylové pryskyřice vytvářející tvrdou, rovnou, strukturovanou povrchovou úpravu a zachovává si průsvitnost, trvanlivost, pružnost a nežloutne. Protiskluzová zrna ve spreji jsou vyrobená z recyklovaných plastových částic bez ostrých hran.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Určen pro vnitřní i vnější použití na dřevo, kov, sklolamináty, hliník a ostatní materiály, jejichž úprava má zajišťovat bezpečnou chůzi po jejich povrchu. Vhodný pro aplikaci na schodech, v koupelnách, toaletách, stupních žebříku, na lodních palubách, surfovacích prknech, sněžných prknech a skateboardech a jiných sportovních plochách.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Akrylový sprej
Obsah pevných látek: 11,7 % objemu
Hustota: 0,8 kg/l
VOC: 500 g/l
Teoretická vydatnost: 2,3 m² / 340 g.
Tloušťka jedné suché vrstvy: 25 μm
Doba schnutí při teplotě 25 C: na dotek 20 min, plně vyzrálý 24 hod.
Balení: 340 g.

VYDATNOST

Jedno balení 340g pokryje plochu cca 2,3 m².

APLIKAČNÍ TEPLOTA

Nejllepších výsledků dosáhnete při aplikaci prováděné při teplotách 21 až 32°C. Nenanášejte při teplotách nižších než 10°C, Při nižších teplotách nedochází ke správnému rozstříku a zasychání nátěrové hmoty.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Povrch musí být suchý, čistý a zbaven mastnoty a všech nečistot. Hladký povrch je nutné zdrsňit brusným papírem, ocelovou vlnou nebo jiným možným způsobem. Před vlastní aplikací nátěru otestujte reakci nátěru a přilnavost na menší ploše.

DOPORUČENÁ APLIKACE

Nástříkem pomocí trysky umístěné na horní části nádoby.

APLIKACE

Před aplikací nádobku důkladně protřepejte (1 až 2 min.). Nátěr nanášejte stříkáním ze vzdálenosti 30 až 38 cm od povrchu. Během aplikace protřepání nádobky opakujte.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Prostudujte bezpečnostní list.

LIKVIDACE ODPADU

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obal se zbytky nátěru odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.